

CASES DE SUCESSO

RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADA DE EDIFICAÇÃO

Condomínio do Edifício Saint Perrier
Rua Gomes Carneiro, 34 - Ipanema

C1001 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - Rua Pereira de Almeida, 68 – Praça da Bandeira





@C1001MANUTENCAO  

ESTADO INICIAL




MONTAGEM DE ANDAIMES



MONTAGEM DE ANDAIMES



MONTAGEM DE APARALIXO



TESTE DE FUNCIONAMENTO ANDAIMES



MONTAGEM TELA FACHADEIRA



TESTE DE PERCUSSÃO E EMBOÇO



TESTE DE PERCUSSÃO E EMBOÇO



EMBOÇO COM ARGAMASSA DE ALTO DESEMPENHO





Especificação: **Nafufill CR**
Argamassa Polimérica
para reparos estruturais
com agente adesivo
integrado e inibidor de
corrosão


LAVAGEM COM HIDROJATO E PINTURA



PINTURA



ENTREGA FINAL



OBRIGADO!